1. Ke

E= Ke*nN*2 / 60

2. E’ V/1000r/min

E=E’*nN/1000

3.

E=P/ √3*I

nN P I